31.01.2022 V0.20(0004)

тачскрина на микросхеме GSL1688).

Список исправлений и изменений относительно версии 0.20(0002).

- исправлена потеря информации о зарегистрированных на считывателе NFC телефонах при перезагрузках клавиатуры (для клавиатур с контроллером

V0.20(0002) Список исправлений и изменений относительно версии 0.20(0001).

18.06.2021

ситуациях;

сканирования серверов обновлений.

- возвращена старая цветовая схема интерфейса: все тревоги

- исправлена ошибка, приводящая к отрисовке элементов управления в режиме "интерфейс КОП" поверх экрана (для КОП-02.6) в некоторых

отображаются на красном фоне:

- в разделе "Обновление ПО" добавлены кнопки включения/выключения

V0.20(0001) Список исправлений и изменений относительно версии 0.19(0001).

23.04.2021

- изменена цветовая схема интерфейса. Теперь неисправности шлейфов (обрыв, КЗ и т.п.) отображаются на оранжевом фоне. На красном фоне отображаются тревоги.
- изменен алгоритм обработки пожарных тревог. Теперь в верхнем информационном поле отображается слово "Пожар", пока хотя бы на одном шлейфе пожарная тревога. Вывод других надписей блокируется;
- при работе сетевых подключений в режиме DHCP программа получения IP-адреса запущена теперь в виде сервиса(т. е постоянно) для автоматического оперативного обновления IP адреса;

любую позицию в строке, а не последний символ. Скроллинг строки, если она не помещается в поле редактирования, осуществляется сдвигом(пальцем);
- добавлен сервис автоматического обновления ПО клавиатуры . Файлы обновлений загружаются через интернет или с сервера местной сети. Поддерживаются режимы :

- доработан однострочный редактор, так, чтобы было возможно редактировать

Автоматическая загрузка, установка по решению пользователя
 Автоматическая загрузка и установка обновлений.

1. Загрузка и установка обновлений под управлением пользователя.

- Для большинства случаев рекомендуется режим 2. В настройках по умолчанию указаны интернет-сервер обновления "ОБ "Сократ" (Сервер1) и пример локального сервера (Сервер3). Сервер2 резервный. Подробное описание в Справке: раздел 2.8.2 / страница 39;
- внесены изменения в видеоплеер для обработки критических ситуаций при работе с некоторыми моделями IP-камер;

звуков интерфейса и звуков прибора при работе клавиатуры в составе КОП-2.6.
- исправлена рассинхронизация интерфейса при смене конфигурации прибора в режиме "раздельное управление", если в момент смены конфигурации

включен не основной экран с разделами;

- обновлен файл Справки.

- исправлен перезапуск программы из-за конфликта при воспроизведения

- добавлен драйвер для контроллера тачскрина GSL1688;

19.03.2021

Список исправлений и изменений относительно версии 0.19(0001)

при работе с некоторыми моделями ІР-камер;

- внесены изменения в видеоплеер для обработки критических ситуаций

V0.19(0002)

V0.19(0001)
Список исправлений и изменений относительно версии 0.18(0031)

- Добавлен новый интерфейс "Пользовательский", в котором пользователь может создавать элементы управления, и назначать на них функции для
- быстрого доступа . В текущей версии доступна функция просмотра видеопотоков от IP камер. Список функций планируется расширять по заявкам от пользователей.
- добавлены и дополнены файлы документации;

- Добавлена функция "Автоматическая проверка ТС";

24.02.2021

- исправлена ситуация, когда при некоторых обстоятельствах блокировалась кнопка "Назад" в информационном экране;

- если в приборе не запрограммирован ни один шлейф или все шлейфы в

а не "Нет связи с прибором".

аварии, то в информационном поле выводится сообщение "Авария всех ШС"

V0.18(0031)
 Список исправлений и изменений относительно версии 0.18(0030)
 при использовании в составе КОП-2.6 исправлена реакция на прикладывание ключа к считывателю NFC для интерфейсов "весь прибор" и "раздельное

02.12.2020

управление";

- исправлено обновление индикации "нет связи с пультом" в состоянии тревоги, когда связь прибора с пультом восстанавливалась после включения питания клавиатуры;
- обновлен файл звука тревоги в соответствии с требуемым форматом.
 в экран "Управление" добавлено значение IP-адреса клавиатуры, если

настроено и работает сетевое соединение. Соединение по ethernet

называется "eth0", соединение по Wifi - "wlan0":

связан с IP-адресом самого КОП-2.6.
- исправлена ошибка, приводящая при долгом отсутствии связи с прибором, к "зависанию" клавиатуры.

!Внимание! значение ІР-адреса клавиатуры в составе КОП-2.6 никак не

- V0.18(0030) Список исправлений и изменений относительно версии 0.18(0029)
 - исправлена ошибка: блокировка ввода, возникающая при попытке подключения к ІР-камере, если для нее не назначен сетевой путь:
- при редактировании сетевого пути из интерфейса клавиатуры максимальная длина строки увеличена до 140 символов;

ІР-камерами.

18.08.2020

- внесено изменение в видеоплеер для работы с некоторыми нестандартными

Список исправлений и изменений относительно версии 0.18(0028)

- исправлена ошибка, возникающая при вводе параметров ethernet вручную;

- для ввода параметров ethernet теперь используется "цифровая" клавиатура;

15.04.2020 V0.18(0029)

исправлена ошибка, из-за которой не выводилась на экран кнопка "назад" в разделе ІР-камеры, если не назначен сетевой путь "основной" ІР-камеры;
 добавлена обработка "группы индикации" : если клавиатуре назначена группа индикации, то при прикладывании метки, если ничего не выбрано,

- исправлена ошибка, приводящая к вызову средства просмотра документации при нажатии на левый верхний угол экрана;

отправляется запрос только по шлейфам, входящим в группу.

- Отрисовку шлейфов, не входящих в группу, можно установить в настройках;
 для КОП-2.6 установлен приоритет воспроизведения речевых оповещений относительно системных звуков;
 добавлена индикация неисправностей пожарного шлейфа;

- обновлен файл документации.

V0.18(0028) Список исправлений и изменений относительно версии 0.18(0027)

14.01.2020

- Добавлена функция сброса паролей пользователя и администратора. Для активации нужно выключить питание, замкнуть между собой два крайних вывода разъема DBG, подать питание и дождаться загрузки программы. Программа при этом выводит диалоговое окно с предупреждением о сбросе паролей. Перемычку в это момент нужно убрать. После нажатия на кнопку "Продолжить", либо автоматического закрытия панели через 15 секунд, производится перезагрузка приложения.

- Добавлено средство просмотра документации в формате PDF. Добавлен документ общего описания, вызываемый через пункты "меню" -> "Справка". Инструкция по использованию средства просмотра содержится на начальных страницах общего описания.